



Una de les sirenes que han d'alertar la població en cas d'emergència, al barri de les Borrelles de Sant Celoni

Els defectes detectats en l'incident fan replantejar el pla d'emergències

Preocupació a la zona perquè les sirenes previstes en el Plaseqtor no van sonar en plena fuga

Sant Celoni

Yolanda Duque

La revisió del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de la Tordera (Plaseqtor) és la primera conseqüència de les disfuncions observades en l'incident que es va produir el 18 d'abril a Carbuos Metàlics. El dia de la fuga es va activar el pla, però les sirenes d'informació, que en són una peça clau ja que són el senyal perquè la població es tanqui a casa, no van sonar. L'objectiu de l'actualització va més enllà de resoldre els errors detectats en el funcionament de les sirenes

d'alerta. El Plaseqtor va entrar en vigor fa més d'una dècada i no s'havia retocat. Ara s'intentarà adaptar a la realitat actual, en què el cens d'empreses químiques ha variat de manera significativa a la zona.

La direcció general d'emergències apunta que la revisió es troba tot just en fase d'estudi. S'han obert consultes amb els ajuntaments i empreses implicades per determinar les modificacions que s'han d'introduir. Les modificacions també inclouran les acordades revisions

sobre els mecanismes de retorn d'informació sobre el terreny i la intensificació dels sistemes de revisió de la sala de control del Centre d'Emergències de Catalunya per saber, a cada instant, si hi ha algun problema en el canal d'informació.

La tarda del 18 d'abril, les sirenes no van sonar a causa d'una errada i des de la central d'emergències no es va detectar l'absència de senyals acústics. Els responsables d'emergències de la Generalitat van contactar amb els alcaldes de Sant Celoni i Gualba per donar explicacions i, una setmana després de la fuga, es va dissenyar una estratègia de perfeccionament dels sistemes d'avís.

El 30 d'abril, després de fer una prova de sirenes que ja estava prevista abans de l'incident, les parts implicades van avançar que ja s'havien posat a examen algunes de les millores acordades. Aquell dia sí que van sonar les sirenes, però el veïnat de Gualba es mostra escèptic i expressa dubtes sobre què passarà i qui els protegirà si es torna a produir alguna incidència.

UN PLA PER AL SEGON COMPLEX QUÍMIC CATALÀ

El Plaseqtor està dissenyat per alertar i actuar en cas d'emergència química a la zona de la Tordera, on es concentra el segon complex químic més important de Catalunya després del de Tarragona. El pla es va dissenyar arran d'un accident en una de les empreses de la zona, Uquifa, la primavera de 1996.

En el moment de redactar-se, el pla preveia actuacions sobre un total de 13 empreses, però el cens ha variat en aquests deu anys. Aquest serà un dels primers canvis en la revisió del pla que s'està començant a dissenyar.



Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Exposició de brodats religiosos i heràldics a l'ermita de Sant Lleïr
Mostres artesanals fetes pel Sr. Pedro Pérez Liébana

DIUMENGE 25 DE MAIG DE 2008 (obert de 6 a 8 del vespre)

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

MERCERIA

CAÑELLAS

PERFUMERIA - CONFECCIÓ
- ESPORTS
- JOGUINES - CALÇAT
- MATALASSOS
- FOTOGRAFIA
- VENDA I MANTENIMENT
D'EXTINTORS

Ctra. del Montseny, 43
St. Esteve de Palautordera
Tel. 93 848 04 71



Divendres, 23 de maig de 2008